

List opatření					
Název opatření:	SEZ - Akra a.s. Lužice (DY130010)			ID	DYJ210022
Vliv:	stará ekologická zátěž			Typ LO	A
Zlepšení ukazatele:	nebezpečné a zvlášť nebezpečné látky			DP	DYJ
Vazba na územní jednotky:					
Kraj:	JMK	ID útvaru podz. vod:	DYJ_1290	JTSK-X:	-1204527
ORP:	Hodonín	ID útvaru povrch. vod:	22503	JTSK-Y:	-569212
Obec:	Lužice	Pátevní tok VÚ:	Kyjovka	ČHP:	4-17-01-112
Katastr:	Lužice u Hodonína	Nejbližší recipient:	Těšický p.	Ve vzdálenosti:	550 m
Popis opatření, popis charakteristiky rizik, sanační metody a cíle:					
<p>Popis opatření - 1950 a 1953 byl závod Lužice přičleněn k podniku IGLA, který se zabýval výrobou ručních jehel. Původní výrobní sortiment se rozšířil o pletací jehly a platiny do textilních strojů, strojně šicí jehly pro domácnost a prům., rybářské háčky, chirurgické jehly atd. IGLA s.p. se v 1990 transformoval na akciovou společnost AKRA. 1992 byla firma zprivatizována prodejem společnosti Groz-Beckert KG z Albstadtu ze SRN. Společnost byla v letech 1999 až 2001 transformována na Groz-Beckert Czech, s.r.o. ES č. 054/94/01 byla ukončena v 2003. Garance ES vyčerpána. Lokality se nachází na adrese Velkomoravská 230, v J části města, u želez. Břeclav - Hodonín. Inventarizace SEZ. resp. kontaminovaných míst s výskytem POPs 2009. 1991 Stavební geologie - HG průzkum vod a zemin 1994 Kap - ekol. audit 1995 Kap - zhodnocení staré ekol. zátěže 1996 Kap - RA 1996 Kap - sanace starého šrotiště 1997 Kap - doplňkový průzkum 1997 Kap - Venting u kotelny</p> <p>Popis rizik - Rizikové látky: CIU, NEL > Xc, PCB v zemině > Xb. Garance ES překročena. Sanační limity nesplněny. zemin - NEL - bývalý sklad hořavin, staré šrotiště půdní vzduch - CLU, NEL - okolí provozní haly, starý sklad olejů, sklad hořavin podzemní voda - vrt PV1, std 501 migrace - podzemní voda, směr JZ, při větším rozsahu do vodoteče a půdní vzduch Migrace:podzemní voda, směr JZ, při větším rozsahu do vodoteče Rizikové látky: CIU, NEL > Xc, PCB v zemině > Xb</p> <p>Sanační metody a cíle - 3 ventingové vrty vytěžení zemin - staré šrotiště venting u kotelny. Zemin - odtěžit a dekontaminovat, popř. skládka příslušného odpadu; půdní vzduch - vzhledem k nízké míře zvodnění není možný efektivní zásah v podz. vodách, ventingování přes filtr s aktivním uhlím. Garance ES překročena. Sanační limity nesplněny.</p>					
Parametry:					
Evidence v databázi:		Celková kontaminovaná pl.:		100 až 2 000 m ²	
SEKM ID:	8934001	Ekologická smlouva:	ne	Monitorováno:	ne
ČÍŽP ID:		Střety - ohrožení do 50m:	CHOPAV		
KÚ ID:		Střety - ohrožení do 2km:	OPVZ, VKP, PP		
Vybrané látky nad limit hodnocení stavu:					
PCE, TCE					
Investiční náklady:		Způsob financování:	(Garance ES vyčerpána) Grotz-Beckert Czech s.r.o.		
Stav přípravy:	Sanace proběhla, ale riziko přetrvává		Fondy EU:		
Předp. datum dokončení opatření:		Poznámka:			
Nositel opatření:		Navrhovatel:			