

List opatření

| | | | |
|---------------------|--|--------|-----------|
| Název opatření: | Oslava, Náměšť nad Oslavou – přírodě blízká protipovodňová opatření, obnova přirozené hydromorfologie a retenční kapacity vodohospodářsky významného toku Oslava a jeho nivy | ID | DYJ212210 |
| Vliv: | PB PPO | Typ LO | A |
| Zlepšení ukazatele: | Biologie, Hydromorfologie | DP | DYJ |

Vazba na územní jednotky:

| ID vodního toku | Název vodního toku | ID vodního útvaru | Název vodního útvaru |
|-----------------|--------------------|-------------------|--|
| 10100020 | Oslava | DYJ_1100 | Oslava od toku Balinka po ústí do toku Jihlava |
| Kraj: | VYS | ř.km od | 33,3 |
| ORP: | Náměšť nad Oslavou | ř.km do | 37,2 |

Popis opatření

PPO je rozděleno na následující stavební objekty:

(km 33,280) – Rekonstrukce a migrační zpřístupnění Železničního jezu, (km 33,325 – km 33,980) – Levobřežní protipovodňová ochrana a revitalizace nivy – lávka, (km 34,050 – km 34,300) – Architektonické začlenění koryta do zástavby města, (km 34,335 – km 35,265) – Pravobřežní protipovodňová ochrana, (km 34,740) – Rekonstrukce mostu, (km 34,930 – km 35,480) – Levobřežní protipovodňová ochrana, (km 34,930 – km 35,480) – Levobřežní protipovodňová ochrana, (km 35,797) Rekonstrukce a migrační zpřístupnění Pilského jezu, (km 37,200 – km 36,550) – Revitalizace nivy, (km 37,214) Rekonstrukce a migrační zpřístupnění Hlouškova jezu

Parametry:

| | | | |
|----------------------------------|--------------------------|---------|---------------------|
| HMWB | ne | | |
| Investiční náklady: | 30,0 | mil. Kč | Způsob financování: |
| Stav přípravy: | Projektová fáze | | Fondy EU: |
| Předp. datum dokončení opatření: | 2016-2021 | | |
| Nositel opatření: | Město Náměšť nad Oslavou | | |
| Správce VT: | Povodí Moravy, s.p. | | |
| Poznámka: | | | |
| Navrhovatel: | Město Náměšť nad Oslavou | | |