

List opatření					
Název opatření:	SEZ - Slévárna s.r.o., Vsetín			ID	MOV210024
Vliv:	stará ekologická zátěž			Typ LO	A
Zlepšení ukazatele:	nebezpečné a zvlášť nebezpečné látky			DP	MOV
Vazba na územní jednotky:					
Kraj:	ZLK	ID útvaru podz. vod:	MOV_0670	JTSK-X:	-1153952
ORP:	Vsetín	ID útvaru povrch. vod:	32210	JTSK-Y:	-497430
Obec:	Vsetín	Pátevní tok VÚ:	Vsetínská Bečva	ČHP:	4-11-01-069
Katastr:	Vsetín	Nejbližší recipient:	Potůčky	Ve vzdálenosti:	150 m
Popis opatření, popis charakteristiky rizik, sanační metody a cíle:					
<p>Popis opatření - Lokalita se nachází v S č. města Vsetín při břehu ř. Vsetínská Bečva. Jedná se o areál býv. podniku MEZ Vsetín. Dnes je vlastníkem spol. PROMET FOUNDRY a.s. Areál se nachází v prům. zóně a z JZ strany je vymezen želez. tratí a z JV sousedí s TES Vsetín, s.r.o. V areálu se nachází kalové laguny, které sloužily jako odkaliště, černá skládka pro ukládání odpadů. Kalové rybníky neměly vybudované těsnicí prvky. V r. 1997 byla zpracována AR, která potvrdila kont. zemin a podz. vod PCE a NEL. ČIŽP byla udělena nápravná opatření, která firma neplnila. Proběhla rekult. kalových polí. Sanace celé lokality nebyla dosud realizována. Inventarizace SEZ. resp. kontaminovaných míst s výskytem POPs 2009. Záznam z roku 2006: Dřevařské závody - nájemce vlečky (využití jako sklad dřeva). Předmětem RA byly dílčí plochy - kalová pole, reliktní deponie-vlečka, dílčí část bývalého uložistiště paliva.</p> <p>Popis rizik - Zájmová lokalita leží v CHKO Vsetínských vrchů a v záplavovém území. Na lokalitě proběhly dílčí sanace, ovšem stále zůstávají místa, kde je třeba sanaci teprve provést. Tok Vsetínské Bečvy je biokoridorem, hranice průmyslového areálu se nachází cca 30m od jeho okraje. Limit C v podz. vodách překračuje PCE, a to ve směru proudění podz. vod, tedy směru V-SV k řečišti Vsetínské Bečvy. Jedná se o větší mrak související s kontaminací MEZ s.p. a TES s.r.o.. Migrace: Infiltrace srážek, migrace podzemní vodou do povrchové vody Látky: CIU, NEL, PCB</p> <p>Sanační metody a cíle - Na lokalitě realizovány dílčí sanace, ale stále přetrvávají místa, kde je sanace třeba provést.</p>					
Parametry:					
Evidence v databázi:	Celková kontaminovaná pl.:		více než 2 000 m ²		
SEKM ID:	18676001	Ekologická smlouva:	ano	Monitorováno:	ne
ČIŽP ID:		Střety - ohrožení do 50m:	CHOPAV		
KÚ ID:		Střety - ohrožení do 2km:	OPVZ, VKP, PP		
Vybrané látky nad limit hodnocení stavu:					
Pb					
Investiční náklady:	Způsob financování:		MF		
Stav přípravy:	Nezahájeno		Fondy EU:		
Předp. datum dokončení opatření:			Poznámka:		
Nositel opatření:			Navrhovatel:		