

List opatření					
Název opatření:	SEZ - Křížné cesty, Buchlovice (MO130071)			ID	MOV210030
Vliv:	stará ekologická zátěž			Typ LO	A
Zlepšení ukazatele:	nebezpečné a zvlášť nebezpečné látky			DP	MOV
Vazba na územní jednotky:					
Kraj:	ZLK	ID útvaru podz. vod:	MOV_1290	JTSK-X:	-1179430
ORP:	Uherské Hradiště	ID útvaru povrch. vod:	22501	JTSK-Y:	-544914
Obec:	Buchlovice	Pátevní tok VÚ:	Morava	ČHP:	4-13-01-084
Katastr:	Buchlovice	Nejbližší recipient:	Buchlovický p.	Ve vzdálenosti:	1000 m
Popis opatření, popis charakteristiky rizik, sanační metody a cíle:					
<p>Popis opatření - Skládky se nachází v od obce Buchlovice, na pravé straně silnice Zlechov - Buchlovice. Skládání proběhlo ve třech etapách. Rekultivace pozemků I. a II. etapy byla dokončena k 31.12.1998. V r. 2010 zde byla vystavěna a zprovozněna fotovoltaická elektrárna. V části skládky pokračuje ukládání zeminy, stavební sutě a kompostování org. odpadů firmy OTR,s.r.o. Inventarizace SEZ resp. kontam. míst s výskytem POPs 2010.</p> <p>Popis rizik - 2010 - Skládky je dle informací zástupce obce rekultivována. Probíhá monitoring kvality výluhových vod (výsledky ukazují na setrvalý stav).</p> <p>Sanační metody a cíle - Na skládce proběhla rekultivace. Zamezit prostupu srážkových vod tělesem skládky. 2010 probíhá monitoring kvality výluhových vod (výsledky ukazují na setrvalý stav). Nutný další monitoring vývoje a šíření kontaminace v čase.</p>					
Parametry:					
Evidence v databázi:		Celková kontaminovaná pl.:			
SEKM ID:	1562001	Ekologická smlouva:	ne	Monitorováno:	ano
ČIŽP ID:		Střety - ohrožení do 50m:			
KÚ ID:		Střety - ohrožení do 2km:	OPVZ, VKP, PP		
Vybrané látky nad limit hodnocení stavu:					
BaP, BbF, BkF, Flu, NfI					
Investiční náklady:		Způsob financování:	OEREŠ		
Stav přípravy:	Sanace ukončena, probíhá monitoring		Fondy EU:		
Předp. datum dokončení opatření:		Poznámka:			
Nositel opatření:		Navrhovatel:			