

List opatření					
Název opatření:	SEZ - DEZA,a.s. (MO130052)			ID	MOV210044
Vliv:	stará ekologická zátěž			Typ LO	A
Zlepšení ukazatele:	nebezpečné a zvláště nebezpečné látky			DP	MOV
Vazba na územní jednotky:					
Kraj:	ZLK	ID útvaru podz. vod:	MOV_0790	JTSK-X:	-1137075
ORP:	Valašské Meziříčí	ID útvaru povrch. vod:	32210	JTSK-Y:	-497460
Obec:	Lešná	Pátevní tok VÚ:	Bečva	ČHP:	4-11-02-006
Katastr:	Mštěnovice	Nejbližší recipient:	Černý potok	Ve vzdálenosti:	570 m
Popis opatření, popis charakteristiky rizik, sanační metody a cíle:					
<p>Popis opatření - Lokalita se nachází v severní části města Valašské Meziříčí. Ekologická škoda podniku nebyla zařazena do ekologických škod hrazených státem a ekologické problémy řeší na vlastní náklady. Jedná se především o masivní úniky dehtů v minulosti na jejich stáčišti. Inventarizace SEZ resp. kontaminovaných míst s výskytem POPs 2010.</p> <p>Popis rizik - Hydraulická bariéra -ochranné čerpání plní hlavní úkol, a to zamezit šíření kontaminace mimo areál společnosti.</p> <p>Sanační metody a cíle - Odčerpáváním stanoveného množství podzemní vody je vytvořena souvislá deprese na hladině podzemní vody, která brání migraci organických kontaminantů ve směru proudění podzemní vody ze závodu směrem k řece Bečvě. Čerpaná voda je vypouštěna do chemické kanalizace závodu a o vyčištění na vlastní ČOV je společně s vyčištěnými odpadními vodami vypouštěna do řeky Bečvy. Plánuje se rekonstrukce stáčiště spojené s odtězbou zemin.</p>					
Parametry:					
Evidence v databázi:		Celková kontaminovaná pl.:	100 až 2 000m ²		
SEKM ID:	17636004	Ekologická smlouva:	ne	Monitorováno:	ne
ČIŽP ID:		Střety - ohrožení do 50m:			
KÚ ID:		Střety - ohrožení do 2km:	CHOPAV		
Vybrané látky nad limit hodnocení stavu:					
Antr, BaP, BbF, BgP, BkF, Benz, Flu, Hg, Idp, Nfl, PCE, TCE					
Investiční náklady:		Způsob financování:			
Stav přípravy:	Probíhající	Fondy EU:			
Předp. datum dokončení opatření:		Poznámka:			
Nositel opatření:		Navrhovatel:			