

List opatření

Název opatření:	Ludina, lapač splavenin v km 12,000	ID	MOV218018
Vliv:	PPO	Typ LO	A
Typ opatření:	Boční nádrž jako lapač splavenin	DP	MOV

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením:

ID vodního útvaru	Název vodního útvaru	Kód katastru	Název katastru
MOV_0820	Bečva od toku Opatovický potok po tok Lučnice včetně	757969	Střítež nad Ludinou
ID vodního toku	Název vodního toku	Kód ZSJ	Název obce - ZSJ
10100134	Ludina	517909	Střítež nad Ludinou
Kraj:	OLK		
ORP:	Hranice	ř.km od	11,5
		ř.km do	11,65

Popis opatření

Boční nádrž jako lapač spl. při vyšších průtocích než $Q=0,177\text{m}^3/\text{s}$

Parametry:

	Současný stav	Cílový stav		
Úroveň protipovodňové ochrany	5	20		
Počet ohrožených/ochráněných obyvatel	350	100		
Rozsah ohroženého/ochráněného území (ha)	45	10		
Škody na majetku při Q_{100} (mil. Kč)	40	15		
Investiční náklady:	4,10	mil. Kč	Způsob financování:	PPO III
Stav přípravy:	Projektová fáze	Fondy EU:		PPO III
Předp. datum dokončení opatření:	2016			
Nositel opatření:	Lesy ČR, s.p.			
Správce VT:	Lesy ČR, s.p.			
Poznámka:				
Navrhovatel:	Lesy ČR, s.p.			