

## List opatření

### Základní charakteristiky opatření

<b>ID opatření</b>	DYJ31004005
<b>Název opatření v plánu povodí</b>	Zichův rybník (DYJ210029)
<b>Číslo opatření v kapitole plánu povodí</b>	5
<b>Katalogový název opatření</b>	Stará kontaminovaná místa
<b>Katalogové číslo opatření</b>	1004
<b>Dílčí povodí</b>	DYJ
<b>ID vodního útvaru</b>	65603
<b>Název vodního útvaru</b>	Krystalinikum v povodí Svatky - západní část
<b>Kraj</b>	Vysočina
<b>Katastrální území</b>	Nové Město na Moravě
<b>Souřadnice X S-JTSK</b>	-1115187,00
<b>Souřadnice Y S-JTSK</b>	-633816,00
<b>Program opatření</b>	Ne
<b>Typ opatření</b>	Doplňkové
<b>Typ listu opatření</b>	A
<b>Vliv</b>	Zdroje znečištění - stará kontaminovaná místa včetně starých skládek (SEKM)
<b>Klíčový typ opatření</b>	Zlepšení stavu kontaminovaných míst (historické znečištění včetně sedimentů, podzemní vody a půdy)
<b>Environmentální cíl</b>	Chemický stav podzemních vod
<b>Ukazatel a stav vodního útvaru 1</b>	KOVY
<b>Ukazatel a stav vodního útvaru 2</b>	
<b>Ukazatel a stav vodního útvaru 3</b>	
<b>Ukazatel a stav vodního útvaru 4</b>	
<b>Ukazatel a stav vodního útvaru 5</b>	
<b>Nositel opatření</b>	MŽP
<b>Partnerská organizace</b>	
<b>Náklady investiční [tis. Kč]</b>	12000
<b>Náklady provozní [tis. Kč/rok]</b>	
<b>Způsob financování</b>	
<b>Financování z fondů EU</b>	
<b>Možné překážky</b>	
<b>lokalizace vlivu: ID SEKM</b>	6418001
<b>ID opatření v 2. cyklu</b>	DYJ210029
<b>Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting</b>	Podíl (%) uskutečnění dílčích realizací (projektů, aktivit, studií apod.) vůči plánovaným realizacím

<b>Parametry opatření</b>	
<b>Popis opatření</b>	<p>Typ původce znečištění: Strojírenství. Historie kontaminace: Prostor bývalé skládky komunálního odpadu je situován v SZ směru od areálu Medin, a.s. (za silnicí, ve svahu vrchu Šibenice). V tomto prostoru byla v 80. letech 20. stol. provozována povolená skládka inertního odpadu. V současnosti je skládka částečně povrchově rekultivována, pod její patou se nacházejí monitorovací vrty. Kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita a navazující rybník. Priorita: A1.3 Nápravné opatření je žádoucí, dosud nebylo zahájeno. Od 2. cyklu LO beze změn - poslední záznam v SEKM: 2011. Doporučený další postup: Sledování přirozené atenuace kontaminace CIU v podzemních vodách vázaných na areál společnosti Medin. Odstranění kontaminovaného sedimentu Zichova rybníka. Poté kontrolní vzorkování. Monitoring kvality vod.</p>
<b>Cyklus plánů povodí, ve kterém bylo opatření navrženo</b>	2. plán
<b>Implementace opatření v období 2021 až 2024</b>	
<b>Převzato z předchozího cyklu</b>	Ano
<b>Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění</b>	Nezahájeno
<b>Stav realizace opatření na konci roku 2024</b>	
-	