

List opatření

Základní charakteristiky opatření

ID opatření	DYJ31900099
Název opatření v plánu povodí	Bělá nad Svitavou - Rekonstrukce vodovodu Bělá nad Svitavou
Číslo opatření v kapitole plánu povodí	99
Podkapitola v kapitole VI.1 PDP	19. Opatření ke snížení nepříznivých účinků sucha
Dílčí povodí	DYJ
ID vodního útvaru	DYJ_0500
Název vodního útvaru	Svitava od pramene po tok Křetínka
HMWB	Ne
Kraj	Pardubický
Obec	Bělá nad Svitavou
Katastrální území	Bělá nad Svitavou
Přibližná souřadnice X S-JTSK	-601843
Přibližná souřadnice Y S-JTSK	-1110563
Říční kilometr	
Program opatření	Ano
Typ opatření	Základní
Typ listu opatření	A
Klíčový typ opatření 1	Přizpůsobení se změně klimatu
Nositel opatření	Bělá nad Svitavou
Partnerská organizace	
Náklady investiční [tis. Kč]	20000 + 5000 (každý rok na rekonstrukce)
Náklady provozní [tis. Kč/rok]	
Způsob financování	
Financování z fondů EU	
Možné překážky	
lokalizace vlivu : číslo katastru	
Lokalizace vlivu 2	
Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting	

Parametry opatření

Popis opatření	Výměna vodovodních řadů z důvodu vysoké poruchovosti a tím i ztrátovosti. Nemění se trasy ani profily potrubí. Výměna bude prováděna po etapách z části běžným výkopem a z části metodou Burstlining.
Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo	
Předpokládané zahájení opatření [rok]	
Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok]	
Opatření na páteřním toku	Ne

Implementace opatření v období 2021 až 2024

Převzato z předchozího cyklu	Probíhá
Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění	
Stav realizace opatření na konci roku 2024	
-	