

List opatření

Název opatření:	Svitava, Realizace vhodných opatření ze Studie vodního prostředí na Svitavsku (DY110012)	ID	DYJ212015
Vliv:	Morfologické úpravy	Typ LO	A
Zlepšení ukazatele:	Biologie, Hydromorfologie	DP	DYJ

Vazba na územní jednotky:

ID vodního toku	Název vodního toku	ID vodního útvaru	Název vodního útvaru		
10100024	Svitava a související říční síť	DYJ_0500	Svitava od pramene po tok Křetínka		
Kraj:	PAK	ř.km od	68,1	ř.km do	98,0
ORP:	Svitavy				

Popis opatření

Cíle:

1. Provést potřebná opatření ke zlepšení komunikace mezi stavem povrchových a podzemních vod v dlouhodobém časovém úseku, např. z pohledu vývoje kvality a množství podzemních vod (z pohledu užívání významného vodního zdroje).
2. Realizovat opatření vhodná k omezení vodní eroze a zadržení vody v krajině v zájmovém povodí, především přírodě blízká protipovodňová opatření, revitalizace, renaturace vodních toků a údolních niv.
3. Provést vhodná opatření ke zvýšení infiltrace povrchové vody do vod podzemních a ke zlepšení jakosti zasakované povrchové vody.
4. Realizace opatření vyplývající ze Studie vodního prostředí na Svitavsku – revitalizace, poldry, realizace opatření ze zpracovaných plánů společných zařízení KPlÚ, podpora kroků vedoucích ke změně využití území.
5. Studie upozornila na havarijní stav areálu bývalého závodu VITKA v obci Brněnec, který představuje akutní ekologické riziko a ohrožení bezpečnosti, zdraví a životů obyvatel. Areál se nachází v záplavovém území Svitavy, jižně od ochranného pásma vodního zdroje Březová, kdy hrozí kontaminace povrchových i podzemních vod. Po sanaci akutního havarijního stavu je nutné provést Analýzu rizik a následující sanaci celého areálu.

Parametry:

HMWB	ne		
Investiční náklady:	30,0	mil. Kč	Způsob financování:
Stav přípravy:	Projektová fáze	Fondy EU:	
Předp. datum dokončení opatření:	2016-2021		
Nositel opatření:	Povodí Moravy, s.p.		
Správce VT:	Povodí Moravy, s.p.		
Poznámka:			
Navrhovatel:	Povodí Moravy, s.p.		