

List opatření

Název opatření:	Dyje, VD Vranov - rekonstrukce koruny hráze	ID	DYJ218003
Vliv:	PPO	Typ LO	A
Typ opatření:	Rekonstrukce VN	DP	DYJ

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením:

ID vodního útvaru	Název vodního útvaru	Kód katastru	Název katastru
DYJ_0155_J	Nádrž Vranov na toku Dyje	785415	Vranov nad Dyjí
ID vodního toku	Název vodního toku	Kód ZSJ	Název obce - ZSJ
10100006	Dyje	595098	Vranov nad Dyjí
Kraj:	JMK		
ORP:	Znojmo	ř.km od	ř.km do

Popis opatření

Vlivem porušené izolace dochází k dlouhodobému zatékání do mostní konstrukce, odmrzání betonů na spodní straně, odhalování a korozi ocelové výztuže a snižování nosnosti mostní konstrukce. Tento nevyhovující stav vyžaduje celkovou rekonstrukci. Bude provedena nová železobetonová mostní konstrukce, včetně přemostění přelivů, mostních opět, mostních závěrů, zábradlí na obou stranách hráze. Budou opraveny betonové plochy pod jeřábovou dráhou, osvětlení na koruně a betonové plochy opravené v r. 2005, poškození zatékající vodou.

Parametry:

	Současný stav	Cílový stav		
Úroveň protipovodňové ochrany				
Počet ohrožených/ochráněných obyvatel				
Rozsah ohroženého/ochráněného území (ha)				
Škody na majetku při Q_{100} (mil. Kč)				
Investiční náklady:	91.40	mil. Kč	Způsob financování:	PPO III
Stav přípravy:	Projektová fáze		Fondy EU:	PPO III
Předp. datum dokončení opatření:	2016 - 2021			
Nositel opatření:	Povodí Moravy, s.p.			
Správce VT:	Povodí Moravy, s.p.			
Poznámka:				
Navrhovatel:				