

List opatření

Základní charakteristiky opatření

ID opatření	MOV31004021
Název opatření v plánu povodí	Slévárna s.r.o., Vsetín (MOV210024)
Číslo opatření v kapitole plánu povodí	21
Katalogový název opatření	Stará kontaminovaná místa
Katalogové číslo opatření	1004
Dílčí povodí	MOV
ID vodního útvaru	32210
Název vodního útvaru	Flyš v povodí Bečvy
Kraj	Zlínský
Katastrální území	Vsetín
Souřadnice X S-JTSK	-1153951,59
Souřadnice Y S-JTSK	-497429,63
Program opatření	
Typ opatření	Doplňkové
Typ listu opatření	A
Vliv	Zdroje znečištění - stará kontaminovaná místa včetně starých skládek (SEKM)
Klíčový typ opatření	Zlepšení stavu kontaminovaných míst (historické znečištění včetně sedimentů, podzemní vody a půdy)
Environmentální cíl	Chemický stav podzemních vod
Ukazatel a stav vodního útvaru 1	KOVY
Ukazatel a stav vodního útvaru 2	
Ukazatel a stav vodního útvaru 3	
Ukazatel a stav vodního útvaru 4	
Ukazatel a stav vodního útvaru 5	
Nositel opatření	MŽP
Partnerská organizace	
Náklady investiční [tis. Kč]	
Náklady provozní [tis. Kč/rok]	
Způsob financování	
Financování z fondů EU	
Možné překážky	
lokalizace vlivu: ID SEKM	18676001
ID opatření v 2. cyklu	MOV210024
Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting	Podíl (%) uskutečnění dílčích realizací (projektů, aktivit, studií apod.) vůči plánovaným realizacím

Parametry opatření	
Popis opatření	<p>Typ původce znečištění: hutnictví a slévárenství. Historie kontaminace: Jedná se o areál bývalého podniku MEZ Vsetín. V areálu se nachází kalové laguny, které sloužily jako odkaliště, černá skládka pro ukládání odpadů. Kalové rybníky neměly vybudované těsnící prvky. V r. 1997 byla zpracována AR, která potvrdila kontaminaci zemin a podzemních vod PCE a NEL. ČIŽP byla udělena nápravná opatření, která firma neplnila. Proběhla rekultivace kalových polí. Sanace celé lokality nebyla dosud realizována. Na lokalitě realizovány dílčí sanace, ale stále přetrvávají místa, kde je sanace třeba provést. Priorita: A1.3, nápravné opatření je žádoucí. Od 2. cyklu LO aktualizován - poslední záznam v SEKM: 2019. Doporučený další postup: sanace zemin a podzemních vod se zaměřením na koncentrace olova, kontrola migrace do povrchových vod.</p>
Cyklus plánů povodí, ve kterém bylo opatření navrženo	2. plán
Implementace opatření v období 2021 až 2024	
Převzato z předchozího cyklu	Ano
Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění	Nezahájeno
Stav realizace opatření na konci roku 2024	
-	