

List opatření					
Název opatření:	SEZ - STS divize 004 Ludslavice u Holešova			ID	MOV210055
Vliv:	stará ekologická zátěž			Typ LO	A
Zlepšení ukazatele:	nebezpečné a zvlášť nebezpečné látky			DP	MOV
Vazba na územní jednotky:					
Kraj:	ZLK	ID útvaru podz. vod:	MOV_1160	JTSK-X:	-1155845
ORP:	Holešov	ID útvaru povrch. vod:	22202	JTSK-Y:	-529550
Obec:	Ludslavice	Pátevní tok VÚ:	Mojena	ČHP:	4-12-02-150
Katastr:	Ludslavice	Nejbližší recipient:	Ludslávka	Ve vzdálenosti:	300 m
Popis opatření, popis charakteristiky rizik, sanační metody a cíle:					
<p>Popis opatření - Areál náleží k povodí Moravy (místní potok Ludslávka). Od 1.1.1993 bylo zastaveno používání rozpouštědel na bázi chlorovaných uhlovlíků. V r.1959 byl závod převzat STS Kroměříž. V roce 1994 společnost přejmenovaná na Kromexim, a.s. Ekologická smlouva č. 9006/96/01 se společností Kromexim, a.s. ukončena v roce 2002, z důvodů nevyjasněných majetkových vztahů. Na nádvoří areálu před skladem a výdejnou PHM je umístěna studna. Kontaminace nenasaturované zóny a podzemních vod a to PCE a NEL, zvýšený obsah PCE v podzemních vodách, vliv na studny v obci, ohrožení j.ú. Holešov-Všetuly a povrchové vody toku Ludslávka. Možnost ohrožení pracovníků v uzavřených prostorech provozovny.</p> <p>Popis rizik - Existuje potenciální možnost šíření kontaminace podzemní vodou do jímacího území Holešov.</p> <p>Sanační metody a cíle - nesanováno</p>					
Parametry:					
Evidence v databázi:		Celková kontaminovaná pl.:	více než 2 000m <sup>2</sup>		
SEKM ID:	8849001	Ekologická smlouva:	ano	Monitorováno:	ne
ČIŽP ID:		Střety - ohrožení do 50m:			
KÚ ID:		Střety - ohrožení do 2km:	VKP		
Vybrané látky nad limit hodnocení stavu:					
PCE, NEL					
Investiční náklady:		Způsob financování:	MF ekologická smlouva		
Stav přípravy:	Nezahájeno		Fondy EU:		
Předp. datum dokončení opatření:		Poznámka:			
Nositel opatření:		Navrhovatel:			