

List opatření

Název opatření:	Bečva, Zmírnění škod způsobených zvl. chráněným druhem-bobrem	ID	MOV212033
Vliv:	Morfologické úpravy	Typ LO	A
Zlepšení ukazatele:	Biologie, Hydromorfologie	DP	MOV

Vazba na územní jednotky:

ID vodního toku	Název vodního toku	ID vodního útvaru	Název vodního útvaru		
10100043	Bečva	MOV_0820	Bečva od toku Opatovický potok po tok Lučnice včetně		
Kraj:	OLK	ř.km od	24,9	ř.km do	27,7
ORP:	Lipník nad Bečvou				

Popis opatření

Současný stav: Účelem opatření je zmírnění škod a zamezení vzniku škod způsobených zvláště chráněným druhem

-bobrem evropským na nedávno dokončené stavbě cyklostezky. Tato cyklostezka vede po levém břehu řeky Bečvy v úseku od jezu Osek nad Bečvou po silniční most v Lipníku nad Bečvou. V místech, kde se cyklostezka přimyká ke korytu řeky dochází k jejímu poškození bobrem evropským. Jeho nory vyhrabané od břehu pod cyklostezkou vedou k propadání podkladu i povrchu cyklostezky, což významně ohrožuje bezpečnost uživatelů cyklostezky. Mimo to dochází i k celkovému poškození a destabilizaci levého břehu upraveného vodního toku v bezprostředním nadjezí jezu Osek. Při povodňových průtocích, či ledochodech tímto může docházet k propagaci dalších škod a prohloubení nákladů na jejich sanaci. Zmírnění (sanaci) škod od bobra je nyní akutně nutné řešit na úseku cca 350 m břehu, ale vhodná opatření pro prevenci vzniku dalších škod je potřebné provést i na dalších 500 m břehu až po jez Osek.

Návrh opatření: Zmírnit (sanovat) již vzniklé škody od bobra na upraveném úseku břehu a

Parametry:

HMWB	ne			
Investiční náklady:	8,0	mil. Kč	Způsob financování:	OPŽP PO4 SC2
Stav přípravy:	Projektová fáze		Fondy EU:	
Předp. datum dokončení opatření:	2017			
Nositel opatření:	Povodí Moravy, s.p.			
Správce VT:	Povodí Moravy, s.p.			
Poznámka:				
Navrhovatel:	Povodí Moravy, s.p.			