

| List opatření | |
|--|--|
| Základní charakteristiky opatření | |
| ID opatření | DYJ31800020 |
| Název opatření v plánu povodí | Dyje, VD Nové Mlýny - revize uzávěrů, výměna Gallových řetězů, antikorozi ochrana segment. uzávěrů (DYJ218038) |
| Číslo opatření v kapitole plánu povodí | 20 |
| Podkapitola v kapitole VI.1 PDP | 18. Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní mimo OsVPR |
| Dílčí povodí | DYJ |
| ID vodního útvaru | DYJ_1205_J |
| Název vodního útvaru | Nádrž Nové Mlýny III. - dolní na toku Dyje |
| HMWB | Ano |
| Kraj | Jihomoravský |
| Obec | Přítluky; Milovice |
| Katastrální území | Nové Mlýny; Milovice u Mikulova |
| Přibližná souřadnice X S-JTSK | -593836 |
| Přibližná souřadnice Y S-JTSK | -1198840 |
| Vodní tok | Dyje |
| Program opatření | Ostatní |
| Typ opatření | Základní |
| Typ listu opatření | A |
| Nositel opatření | Povodí Moravy, s.p. |
| Partnerská organizace | |
| Náklady investiční [tis. Kč] | 30 000 |
| Náklady provozní [tis. Kč/rok] | |
| Způsob financování | Národní dotační programy |
| Financování z fondů EU | |
| Možné překážky | Nedostatek finančních prostředků; jiné (vypořádání pozemků) |
| lokalizace vlivu : řkm | 42,15 |
| Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting | - |
| Parametry opatření | |
| Popis opatření | Revize uzávěrů, výměna Gallových řetězů, antikorozi ochrana segment. uzávěrů. |
| Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo | 2. plán |
| Předpokládané zahájení opatření [rok] | |
| Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok] | 2027 |
| Opatření na páteřním toku | Ano |
| Implementace opatření v období 2021 až 2024 | |
| Převzato z předchozího cyklu | Ano |
| Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění | Nezahájeno |
| Stav realizace opatření na konci roku 2024 | |
| - | |