

List opatření	
Základní charakteristiky opatření	
ID opatření	DYJ31800022
Název opatření v plánu povodí	Dyje, VD Nové Mlýny - oprava drenážních prvků obvodových hrází (DYJ218040)
Číslo opatření v kapitole plánu povodí	22
Podkapitola v kapitole VI.1 PDP	18. Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní mimo OsVPR
Dílčí povodí	DYJ
ID vodního útvaru	DYJ_1195_J, DYJ_1205_J
Název vodního útvaru	Více VU
HMWB	Ano
Kraj	Jihomoravský
Obec	Strachotín, Pasohlávky, Dolní Věstonice, Pavlov, Milovice
Katastrální území	Strachotín; Mušov; Dolní Věstonice; Pavlov u Dolních Věstonic; Milovice u Mikulova
Přibližná souřadnice X S-JTSK	-596843
Přibližná souřadnice Y S-JTSK	-1196310
Vodní tok	Dyje
Program opatření	Ostatní
Typ opatření	Základní
Typ listu opatření	A
Nositel opatření	Povodí Moravy, s.p.
Partnerská organizace	
Náklady investiční [tis. Kč]	20 000
Náklady provozní [tis. Kč/rok]	
Způsob financování	Národní dotační programy
Financování z fondů EU	
Možné překážky	Nedostatek finančních prostředků; jiné (vypořádání pozemků)
lokalizace vlivu : řkm	42,16 - 46
Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting	-
Parametry opatření	
Popis opatření	Oprava drenážních prvků obvodových hrází VD Nové Mlýny - dolní.
Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo	2. plán
Předpokládané zahájení opatření [rok]	
Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok]	2027
Opatření na páteřním toku	Ano
Implementace opatření v období 2021 až 2024	
Převzato z předchozího cyklu	Ano
Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění	Nezahájeno
Stav realizace opatření na konci roku 2024	
-	