

List opatření	
Základní charakteristiky opatření	
ID opatření	DYJ31900237
Název opatření v plánu povodí	Chlum - obnova vodovodu
Číslo opatření v kapitole plánu povodí	237
Podkapitola v kapitole VI.1 PDP	19. Opatření ke snížení nepříznivých účinků sucha
Dílčí povodí	DYJ
ID vodního útvaru	DYJ_0920
Název vodního útvaru	Jihlava od toku Brtnice po vzduť nádrže Dalešice
HMWB	Ne
Kraj	Vysočina
Obec	Chlum
Katastrální území	Chlum nad Jihlavou
Přibližná souřadnice X S-JTSK	-657489
Přibližná souřadnice Y S-JTSK	-1140768
Říční kilometr	
Program opatření	Ano
Typ opatření	Základní
Typ listu opatření	A
Klíčový typ opatření 1	Přizpůsobení se změně klimatu
Nositel opatření	Svazek
Partnerská organizace	
Náklady investiční [tis. Kč]	10 000
Náklady provozní [tis. Kč/rok]	
Způsob financování	Národní dotační programy, Veřejný rozpočet
Financování z fondů EU	
Možné překážky	
lokalizace vlivu : číslo katastru	
Lokalizace vlivu 2	
Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting	
Parametry opatření	
Popis opatření	Obnova vodovodu v délce 2,2 km.
Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo	
Předpokládané zahájení opatření [rok]	2027
Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok]	
Opatření na páteřním toku	Ne
Implementace opatření v období 2021 až 2024	
Převzato z předchozího cyklu	Nezahájeno
Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění	
Stav realizace opatření na konci roku 2024	
-	