

List opatření	
Základní charakteristiky opatření	
ID opatření	DYJ31900240
Název opatření v plánu povodí	Lhota Rapotina (přivaděč Boskovice - Blansko) - II. Březovský vodovod
Číslo opatření v kapitole plánu povodí	240
Podkapitola v kapitole VI.1 PDP	19. Opatření ke snížení nepříznivých účinků sucha
Dílčí povodí	DYJ
ID vodního útvaru	DYJ_0570, DYJ_0590
Název vodního útvaru	Bělá od hráze nádrže Boskovice po ústí do toku Svitava, Svitava od toku Křetínka po tok Punkva
HMWB	Ano, Ne
Kraj	Jihomoravský
Obec	Lhota Rapotina
Katastrální území	Lhota Rapotina
Přibližná souřadnice X S-JTSK	-593752
Přibližná souřadnice Y S-JTSK	-1130900
Říční kilometr	
Program opatření	Ano
Typ opatření	Základní
Typ listu opatření	A
Klíčový typ opatření 1	Přizpůsobení se změně klimatu
Nositel opatření	Svazek
Partnerská organizace	
Náklady investiční [tis. Kč]	150 000
Náklady provozní [tis. Kč/rok]	
Způsob financování	
Financování z fondů EU	
Možné překážky	
lokalizace vlivu : číslo katastru	
Lokalizace vlivu 2	
Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting	
Parametry opatření	
Popis opatření	Výměna nekapacitního potrubí relining d315 z vodojemu Obora směr Lhota Rapotina a propojení přivaděče Boskovice - Blansko s II. Březovským vodovodem.
Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo	2025
Předpokládané zahájení opatření [rok]	2027
Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok]	
Opatření na páteřním toku	Ne
Implementace opatření v období 2021 až 2024	
Převzato z předchozího cyklu	Nezahájeno
Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění	
Stav realizace opatření na konci roku 2024	
-	