

List opatření

Název opatření:	LP Plenkovického potoka, Pod Tvarůžkem - obnovení vodní plochy	ID	DYJ212010
Vliv:	Morfologické úpravy	Typ LO	A
Zlepšení ukazatele:	Biologie, Hydromorfologie	DP	DYJ

Vazba na územní jednotky:

ID vodního toku	Název vodního toku	ID vodního útvaru	Název vodního útvaru		
10202841	bezejmenný tok	DYJ_0240	Plenkovický potok od pramene po ústí do toku Jevišovka		
Kraj:	JMK	ř.km od	0,8	ř.km do	0,9
ORP:	Znojmo				

Popis opatření

V současné době se jedná o zaniklou vodní plochu. Revitalizace obsahuje obnovení vodní plochy s revitalizačními prvky.

Parametry:

HMWB	ne			
Investiční náklady:	4,0	mil. Kč	Způsob financování:	
Stav přípravy:	Projektová fáze		Fondy EU:	
Předp. datum dokončení opatření:	2016-2021			
Nositel opatření:	Lesy ČR, s.p.			
Správce VT:	Lesy ČR, s.p.			
Poznámka:				
Navrhovatel:	Lesy ČR, s.p.			