

List opatření

Název opatření:	Svitava, Svitavy, zvýšení kapacity koryta III. etapa (DY130108)	ID	DYJ217006
Vliv:	PPO	Typ LO	A
Typ opatření:	Úpravy toků	DP	DYJ

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením:

ID vodního útvaru	Název vodního útvaru	Kód katastru	Název katastru		
DYJ_0500	Svitava od pramene po tok Křetínka	760960	Svitavy - předměstí		
ID vodního toku	Název vodního toku	Kód ZSJ	Název obce - ZSJ		
10100024	Svitava	577731	Svitavy		
Kraj:	PAK				
ORP:	Svitavy	ř.km od	92,5	ř.km do	93,94

Popis opatření

Stavba řeší úpravu toku Svítava v katastrálním území Svítava – předměstí a Moravský Lačnov v ř.km 92,508 až ř.km 93,941 včetně nutných vyvolaných investic a zkapacitnění mostů a lávek.

Úprava toku spočívá ve zkapacitnění průtočného profilu koryta na průtok Q50 s lichoběžníkovým příčným profilem koryta a sklonem svahů 1: 1,5.

Nové opěrné zdi v délce 889 m budou z betonu s kamenným obkladem, dno a paty otevřeného koryta budou zpevněny záhozem z lomového kamene s urovnáním líce.

Součástí vodohospodářské části jsou: přeložka vodovodu (142 m), přeložka kanalizace (78 m) a protipovodňové uzávěry.

Parametry:

	Současný stav	Cílový stav		
Úroveň protipovodňové ochrany		Q50		
Počet ohrožených/ochráněných obyvatel		310		
Rozsah ohroženého/ochráněného území (ha)	22,5			
Škody na majetku při Q ₁₀₀ (mil. Kč)				
Investiční náklady:	129,00	mil. Kč	Způsob financování:	PPO III
Stav přípravy:	Projektová fáze		Fondy EU:	PPO III
Předp. datum dokončení opatření:	2016-2021			
Nositel opatření:	Povodí Moravy, s.p.			
Správce VT:	Povodí Moravy, s.p.			
Poznámka:				
Navrhovatel:				