

## List opatření

Název opatření:	Balinka, Studie proveditelnosti PPO městyse Měřín na Balince (DY130117)	ID	DYJ218028
Vliv:	PPO	Typ LO	A
Typ opatření:	Úpravy toků	DP	DYJ

### Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením:

ID vodního útvaru	Název vodního útvaru	Kód katastru	Název katastru
DYJ_1020	Balinka od pramene po Lavičský potok	693243	Měřín
ID vodního toku	Název vodního toku	Kód ZSJ	Název obce - ZSJ
10100155	Balinka	596116	Měřín
Kraj:	VYS		
ORP:	Velké Meziříčí	ř.km od	ř.km do

### Popis opatření

Realizace PPO na Balince a Pustině, zkapacitnění vlastního koryta Balinky, navýšení hrází a rekonstrukce nekapacitních mostů.

### Parametry:

	Současný stav	Cílový stav		
Úroveň protipovodňové ochrany				
Počet ohrožených/ochráněných obyvatel				
Rozsah ohroženého/ochráněného území (ha)				
Škody na majetku při $Q_{100}$ (mil. Kč)				
Investiční náklady:		mil. Kč	Způsob financování:	
Stav přípravy:	Nezahájeno		Fondy EU:	
Předp. datum dokončení opatření:	2016 - 2021			
Nositel opatření:	Městys Měřín			
Správce VT:	Povodí Moravy, s.p.			
Poznámka:				
Navrhovatel:	Městys Měřín			