

List opatření					
Název opatření:	Moravské Budějovice, Rekonstrukce ČOV Moravské Budějovice, II. etapa (DY100119)	ID	DYJ207024		
Vliv:	bodove zdroje znečištění	Typ LO	A		
Zlepšení ukazatelů:	BSK5, fosfor, dusík, biologické složky	Dílčí povodí	DYJ		
Vazba na územní jednotky:					
Kód obce	Obec	Katastrální území (místní část)	ID vodního útvaru		
591181	Moravské Budějovice	Moravské Budějovice	DYJ_1140		
Kraj:	VYS	ORP:	Moravské Budějovice		
Seznam vypouštění dotčených opatření:					
ID_VHB	Název vypouštění	Název toku	Říční km	JTSK X	JTSK Y
511981	VAS Třebíč - Moravské Budějovice. ČOV	Rokytká	7,8	-656861	-1169076
511983	VAS Třebíč - Moravské Budějovice VK	Rokytká	9,3	-658023	-1169632
Popis opatření					
Je navržena intenzifikace ČOV, zahrnující mechanické předčištění a kalové hospodářství. (POP 2010-2015)					
Parametry:					
Počet nově připojených EO:		Navrhovaná kapacita ČOV:	17600		
Investiční náklady (mil.Kč):	65,0	Způsob financování:	Dotace + kofinancování		
Stav přípravy:	Projektová fáze	Fondy EU:			
Předp. datum dokončení opatření:	2021	Poznámka:			
Nositel opatření:	VAK Třebíč				
Provozovatel:	VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Třebíč				