

List hodnocení útvaru podzemních vod**Kategorie VÚ** hlavní**ID VÚ** 64321**Název** Krystalinikum jižní části Východních Sudet**Hodnocení stavu**

| CHEMICKÝ STAV | KVANTITATIVNÍ STAV |
|---------------|--------------------|
| dobrý | dobrý |

Příčiny nevyhovujícího stavu**Významný vliv způsobující nedosažení dobrého stavu**

| Typ významného vlivu | Složka stavu | Nevyhovující ukazatel |
|----------------------|--------------|-----------------------|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

Navržená opatření

| Kód | ID opatření | Název opatření | Typ LO | Program opatření |
|-----|-------------|---|--------|------------------|
| PDP | MOV31004006 | VELAMOS a.s. Loučná nad Desnou (MOV210015) | A | ne |
| PDP | MOV31004014 | VELAMOS - areál Sobotín (MOV210017, MO130047) | A | ne |
| PDP | MOV31004015 | VELAMOS - skládka Sobotín (MOV210016, MO130014) | A | ne |

Návrh zvláštních a méně přísných cílů (aplikace výjimek) včetně příčinného vlivu k 2021

| Typ významného vlivu | Složka stavu | Nevyhovující ukazatel | Výjimka |
|----------------------|--------------|-----------------------|---------|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |

Odhad dopadu navržených opatření k 2027

| CHEMICKÝ STAV | KVANTITATIVNÍ STAV |
|---------------|--------------------|
| dobrý | dobrý |

| Typ významného vlivu | Složka stavu | Nevyhovující ukazatel | Dosažení dobrého stavu |
|----------------------|--------------|-----------------------|------------------------|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |