

List opatření					
Název opatření:	SEZ - Železáry Veselí, a.s., Veselí n. Moravou			ID	MOV210008
Vliv:	stará ekologická zátěž			Typ LO	A
Zlepšení ukazatele:	nebezpečné a zvlášť nebezpečné látky			DP	MOV
Vazba na územní jednotky:					
Kraj:	JMK	ID útvaru podz. vod:	MOV_1390	JTSK-X:	-1194411
ORP:	Veselí nad Moravou	ID útvaru povrch. vod:	22502	JTSK-Y:	-544873
Obec:	Veselí nad Moravou	Pátevní tok VÚ:	Morava	ČHP:	4-13-02-021
Katastr:	Veselí-Předměstí	Nejbližší recipient:	Morava	Ve vzdálenosti:	1000 m
Popis opatření, popis charakteristiky rizik, sanační metody a cíle:					
<p>Popis opatření - Lokalizace: Areál železáren, založených v roce 1960, je situován v jižní průmyslové části města, cca 1 km od jeho centra a 1,2 km od řeky Moravy. Území podniku je ohraničeno na s. a sz. straně nádražím a kolejistěm ČD, na sv. straně silnicí do Kozojídek a zemědělsky využívanými pozemky.</p> <p>Popis rizik - 2007 Doprůzkumem upřesněná kontaminace v hale tažírny oceli a hale tažírny trub. 2004 Průmyslová kanalizace je hlavním ohniskem kontaminace je napojena na neutralizační stanici a dochází v ní k migraci kontaminace. Vzhledem k výraznému snížení používání tetrachlorethenu, bude jeho koncentrace v podzemní vodě při rekonstrukci kanalizace klesat a bude časem degradovat na produkty jeho rozpadu a zároveň bude sorbovat na jílovité minerály, které jsou v horninovém prostředí značně zastoupeny. Migrace kontaminace je vzhledem k vlastnostemzemín velmi omezená. Celkově lze však kontaminaci podzemních vod vzhledem ke koncentracím, sorpci na jílové minerály, naředění migrující kontaminace považovat za málo významnou pro ohrožení ekosystému a lidského zdraví. U těžkých kovů při ponechání kanalizace v havarijním stavu bude docházet ke zvyšování obsahu polutantů. Migrace:kanalizace.</p> <p>Sanační metody a cíle - nesanováno. Rozhodnutí ČIŽP OI Brno č.j. 5/OV/11165/01/Ph ze dne 5.11.2001, Rozhodnutí ČIŽP OI Brno č.j.47/OOV/0701411.02/07/BVA ze dne 23.1.2007.</p>					
Parametry:					
Evidence v databázi:	Celková kontaminovaná pl.:		nespecifikováno		
SEKM ID:	18072001	Ekologická smlouva:	ne	Monitorováno:	ne
ČIŽP ID:		Střety - ohrožení do 50m:	CHOPAV		
KÚ ID:		Střety - ohrožení do 2km:	CHOPAV		
Vybrané látky nad limit hodnocení stavu:					
Pb					
Investiční náklady:	Způsob financování:		MF		
Stav přípravy:	Nezahájeno		Fondy EU:		
Předp. datum dokončení opatření:	Poznámka:				
Nositel opatření:	Navrhovatel:				