

List opatření					
Název opatření:	SEZ - Hanhart Morkovice s.r.o. (MO130062)			ID	MOV210045
Vliv:	stará ekologická zátěž			Typ LO	A
Zlepšení ukazatele:	nebezpečné a zvláště nebezpečné látky			DP	MOV
Vazba na územní jednotky:					
Kraj:	ZLK	ID útvaru podz. vod:	MOV_1020	JTSK-X:	-1158907
ORP:	Kroměříž	ID útvaru povrch. vod:	22300	JTSK-Y:	-553931
Obec:	Morkovice-Slížany	Pátevní tok VÚ:	Tištínka	ČHP:	4-12-02-034
Katastr:	Morkovice	Nejbližší recipient:	Morkovický p.	Ve vzdálenosti:	400 m
Popis opatření, popis charakteristiky rizik, sanační metody a cíle:					
<p>Popis opatření - Hanhart Morkovice s.r.o. - bývalý Magneton a.s. Kroměříž - závod 03 Morkovice se nachází v obci Morkovice asi 15 km jihozápadně od Kroměříže. Na severu hraničí s areálem bývalého OPP Zadrev, na východě se silnicí Morkovice - Kroměříž, na západě Velkým morkovickým. Od 1.1.1996 vlastníkem budov a areálu závodu HANHART - Magneton, spol. s.r.o. přetrvává elektrotechnická a elektromechanická výroba, rozšíření sortimentu o hodinářskou výrobu. Inventarizace SEZ resp. kontaminovaných míst s výskytem POPs 2010.</p> <p>Popis rizik - Hodnocením rizik nebylo zjištěno stávající neakceptovatelné riziko pro obyvatelstvo. Zjištěné koncentrace NEL v povrchové vodě dokladují migraci znečištění, nevyvolávají riziko. Potenciální riziko pro plánovanou výstavbu a využívání nových studní. V rámci vzorkování byly analyzovány i obsahy PAU a PCB, které se pohybují na mezi detekce. Migrace: srážková voda</p> <p>Sanační metody a cíle - Sanační práce v areálu závodu byly ukončeny 31.12.2013 a od března 2014 probíhá postsanační monitoring. Sanační práce mimo areál závodu běží od roku 2012 a aktuálně stále probíhají. --- Sanaci horninového prostředí a podzemní vody v areálu podniku Hanhart v Morkovicích zajišťuje na základě smlouvy o realizaci nápravných opatření na odstranění starých ekologických škod s podnikem Hanhart Morkovice, spol. s r. o. (dříve Magneton, a.s. Kroměříž) firma AECOM CZ, s.r.o. (dříve Earthtech CZ, spol. s r. o. , dříve KAP, spol. s r. o.). --- Veškeré sanační práce probíhají dle projektu a Metod. změn č. 1 – 4, v souladu s rozhodnutím ČIŽP Olomouc č.j. 48/OOV/0544811.03/06/OPS ze dne 11. 8. 2006, které ponechává v platnosti san. limity pro zeminy a podzemní vodu, ale s ohledem na změnu san. technologie prodlužuje termín ukončení sanace do 31. 12. 2013. V souladu s postupem sanačních prací v areálu závodu, kdy je již významně snížena celková míra kontaminace podzemních vod, vyvstává problematika setrvávající kontaminace kolektoru podzemních vod za hranicí areálu směrem k Velkému Morkovickému rybníku. Zde byla kontaminace zjištěna až následně po vydání rozhodnutí ČIŽP k sanaci a zároveň po zahájení projektu sanačních prací. Sanační práce byly zahájeny v červnu 2005 v souladu s Aktualizovaným projektem sanačních prací a Rozhodnutím ČIŽP Olomouc č. j. 8/OV/4435/00/Te ze dne 17. 5. 2000. Cílem sanačního zásahu je dosažení sanačních limitů k 31. 12. 2014 v oblasti mimo areál závodu Hanhart.. Omezit migraci masivní kontaminace směrem k rybníku. Po dokončení sanace stanovit ochranné pásmo zbytkové kontaminace k zamezení průniku do studní.</p>					
Parametry:					
Evidence v databázi:	Celková kontaminovaná pl.:		100 až 2 000m ²		
SEKM ID:	9926001	Ekologická smlouva:	ne	Monitorováno:	ne
ČIŽP ID:		Střety - ohrožení do 50m:			
KÚ ID:		Střety - ohrožení do 2km:			
Vybrané látky nad limit hodnocení stavu:					
Cd, Flu, Ni, Pb, PCE, TCE					
Investiční náklady:			Způsob financování:	FNM (MF)	
Stav přípravy:	Probíhající		Fondy EU:		
Předp. datum dokončení opatření:			Poznámka:		
Nositel opatření:			Navrhovatel:		