

List opatření

Název opatření:	Bečva, Přerov - PPO nad jezem - 1L/08 Kazeto	ID	MOV217016
Vliv:	PPO	Typ LO	A
Typ opatření:	Úprava toků	DP	MOV

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením:

ID vodního útvaru	Název vodního útvaru	Kód katastru	Název katastru
MOV_0830	Bečva od toku Lučnice po ústí do toku Morava	734713	Přerov
ID vodního toku	Název vodního toku	Kód ZSJ	Název obce - ZSJ
10100043	Bečva	511382	Přerov
Kraj:	OLK		
ORP:	Přerov	ř.km od	11,6
		ř.km do	11,90

Popis opatření

Úsek ř. km 11,597 – 11,898, délka 300 bm. V úseku pod hradbami a níže po toku se hladina návrhového průtoku udržuje pod úrovní nábřežních stěn a není zde proto nutné žádné opatření. Až v úseku mezi silničním a železničním mostem nábřeží mírně klesá a dostává se na úroveň návrhové hladiny nebo mírně pod ni. Zde se navrhuje rekonstrukce stávající nábřežní stěny spočívající ve zvýšení její koruny o 0,3 až 0,5 m a případná úprava přilehlého terénu. Nový silniční most (rozšíření komunikace o 2 jízdní pruhy) byl proveden ve stejném výškovém uspořádání jako původní dvoupruhový most a nevyžaduje tedy žádnou zvláštní úpravu.

Parametry:

	Současný stav	Cílový stav		
Úroveň protipovodňové ochrany				
Počet ohrožených/ochráněných obyvatel				
Rozsah ohroženého/ochráněného území (ha)				
Škody na majetku při Q ₁₀₀ (mil. Kč)				
Investiční náklady:	12,60	mil. Kč	Způsob financování:	PPO III
Stav přípravy:	Projektová fáze		Fondy EU:	PPO III
Předp. datum dokončení opatření:		9.15		
Nositel opatření:	Povodí Moravy, s.p.			
Správce VT:	Povodí Moravy, s.p.			
Poznámka:				
Navrhovatel:				