

**List hodnocení útvaru podzemních vod****Kategorie VÚ** hlavní**ID VÚ** 32302**Název** Středomoravské Karpaty - jižní část**Hodnocení stavu**

CHEMICKÝ STAV	KVANTITATIVNÍ STAV
dobrý	dobrý

**Příčiny nevyhovujícího stavu** -**Významný vliv způsobující nedosažení dobrého stavu**

Typ významného vlivu	Složka stavu	Nevyhovující ukazatel
-	-	-
-	-	-

**Navržená opatření**

Kód	ID opatření	Název opatření	Typ LO	Program opatření
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

**Návrh zvláštních a méně přísných cílů (aplikace výjimek) včetně příčinného vlivu k 2021**

Typ významného vlivu	Složka stavu	Nevyhovující ukazatel	Výjimka
-	-	-	-
-	-	-	-

**Odhad dopadu navržených opatření k 2027**

CHEMICKÝ STAV	KVANTITATIVNÍ STAV
dobrý	dobrý

Typ významného vlivu	Složka stavu	Nevyhovující ukazatel	dosažení dobrého stavu
-	-	-	-
-	-	-	-