

List hodnocení útvaru podzemních vod**Kategorie VÚ** hlavní**ID VÚ** 65401**Název** Krystalinikum v povodí Dyje - západní část**Hodnocení stavu**

CHEMICKÝ STAV	KVANTITATIVNÍ STAV
dobrý	dobrý

Příčiny nevyhovujícího stavu -**Významný vliv způsobující nedosažení dobrého stavu**

Typ významného vlivu	Složka stavu	Nevyhovující ukazatel
-	-	-
-	-	-

Navržená opatření

Kód	ID opatření	Název opatření	Typ LO	Program opatření
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Návrh zvláštních a méně přísných cílů (aplikace výjimek) včetně příčinného vlivu k 2021

Typ významného vlivu	Složka stavu	Nevyhovující ukazatel	Výjimka
-	-	-	-
-	-	-	-

Odhad dopadu navržených opatření k 2027

CHEMICKÝ STAV	KVANTITATIVNÍ STAV
dobrý	dobrý

Typ významného vlivu	Složka stavu	Nevyhovující ukazatel	dosažení dobrého stavu
-	-	-	-
-	-	-	-