

**List hodnocení útvaru podzemních vod**

**Kategorie VÚ** hlavní  
**ID VÚ** 66200  
**Název** Kulm Dražanské vrchoviny

**Hodnocení stavu**

CHEMICKÝ STAV	KVANTITATIVNÍ STAV
nevyhovující	dobrý

**Příčiny nevyhovujícího stavu** Chemický stav

Cd, Pb

**Významný vliv způsobující nedosažení dobrého stavu**

Typ významného vlivu	Složka stavu	Nevyhovující ukazatel
1.5	chemický	kovy
-	-	-
-	-	-

**Navržená opatření**

Kód	ID opatření	Název opatření	Typ LO	Program opatření
PDP	MOV31004025	Suchdol - remediační plocha	A	ne
NPP	CZE31004002	Obecné zásady snížení negativních vlivů starých ekologických zátěží a kontaminovaných míst na stav vodních útvarů	C	ano
-	-	-	-	-

**Návrh zvláštních a méně přísných cílů (aplikace výjimek) včetně příčinného vlivu k 2021**

Typ významného vlivu	Složka stavu	Nevyhovující ukazatel	Výjimka
1.5	chemický	kovy	PT T
1.5	chemický	kovy	PT N
-	-	-	-

**Odhad dopadu navržených opatření k 2027**

CHEMICKÝ STAV	KVANTITATIVNÍ STAV
nevyhovující	dobrý

Typ významného vlivu	Složka stavu	Nevyhovující ukazatel	Dosažení dobrého stavu
1.5	chemický	kovy	ne
-	-	-	-

**Vysvětlivky:**  
 PT\_T *prodloužení termínů podle článku 4(4) z důvodů technické proveditelnosti*  
 PT\_N *prodloužení termínů podle článku 4(4) z důvodů neúměrných nákladů*  
 1.5 *zdroje znečištění - stará kontaminovaná místa včetně starých skládek (SEKM)*