

List opatření					
Název opatření:	SEZ - Původní koryto Moravy			ID	MOV210053
Vliv:	stará ekologická zátěž			Typ LO	A
Zlepšení ukazatele:	nebezpečné a zvlášť nebezpečné látky			DP	MOV
Vazba na územní jednotky:					
Kraj:	OLK	ID útvaru podz. vod:	MOV_0300	JTSK-X:	-1091790
ORP:	Zábřeh	ID útvaru povrchn. vod:	16100	JTSK-Y:	-567390
Obec:	Zvole	Páteční tok VÚ:	Rohelnice	ČHP:	4-10-02-042
Katastr:	Zvole u Zábřeha	Nejbližší recipient:	402570002500	Ve vzdálenosti:	100 m
Popis opatření, popis charakteristiky rizik, sanační metody a cíle:					
<p>Popis opatření - Inventarizace SEZ resp. kontam míst s výskytem POPs 2009 1,5 km ZJZ od kostela, v místě umrtveného ramena řeky Moravy. Přístup: Ze silnice směrem na Bohuslavice obočít po 700 m doprava na polní cestu. Povrch deponie je místy nezarovnaný, většinou překrytý hlínou a zarostlý vegetací. Odpad byl na čele deponie sypán pod hladinu vody zadržované ve slepém rameni. Odpadem je zavezeno umrtvené rameno řeky Moravy. Severní část ramene je zaplněná, jižní část je nepravidelně a náhodně dále zavážena. Povrch deponie je místy nezarovnaný, většinou překrytý hlínou a zarostlý vegetací. Plocha cca 10000 m2 Prozkoumanost 2009 - neprozkoumáno</p> <p>Popis rizik - skládka v kontaktu s podzemní vodou (ukládáno do volné hladiny), bez těsnicí vrstvy povrchová voda pod skládkou (nad limity NV č. 82/99 ostatní toky): CHSK-Mn, rozpuštěné látky - žíhané, odpárek Vzhledem k charakteru ukládaných odpadů, umístění lokality v CHOPAV a II. pásmu ochrany vodního zdroje je zapotřebí ověřit miru znečištění HG průzkumem. kontaminace kontaminace ověřena nedostatečně celková kontaminovaná plocha více než 2000 m2 denní počet ohrožených osob 1-20 byla provedena pouze archivní rešerše dostupných podkladů vysoká možnost průniku kontaminace do podzemních vod reálná možnost migrace AR nezpracována Migrace:infiltrace srážek, migrace podz. vod do povrchových Látky:Toxické kovy, dusíkaté sloučeniny, PCB aj. (?) Problémy:Bez havárie. Omezení rizik:Částečně překryto..</p> <p>Sanační metody a cíle - Skládka byla v minulosti v rámci okresu zařazena do skupiny skládek s vysokou potenciální rizikovostí lokálního rozsahu, umístěných v CHOPAV - Kvarter řeky Moravy. Na těchto lokalitách byly ukládány komunální a průmyslové odpady do slepých ramen Moravy či vytěžených štěrkovišť a to nezřídka přímo pod hladinu vody. Většina skládek je již rekultivována (překryta zeminou), aniž je znám vliv těchto skládek na složky životního prostředí. Vzhledem ke kontaktu podzemní vody s tělesem skládky na drtivé většině lokalit může docházet k dlouhodobé dotaci znečištění do podzemní vody.</p>					
Parametry:					
Evidence v databázi:		Celková kontaminovaná pl.:	více než 2 000m2		
SEKM ID:	4654001	Ekologická smlouva:	ne	Monitorováno:	ne
ČIŽP ID:		Střety - ohrožení do 50m:	CHOPAV		
KÚ ID:		Střety - ohrožení do 2km:	CHOPAV		
Vybrané látky nad limit hodnocení stavu:					
Kovy,NEL,PAU,PCB					
Investiční náklady:		Způsob financování:			
Stav přípravy:	Nezahájeno		Fondy EU:		
Předp. datum dokončení opatření:		Poznámka:			
Nositel opatření:		Navrhovatel:			